

2
3
6
10900
2800
8100
Л
К
И
Е
Г
А
Ж
Д
В
Б
А
3300
2700
3300
2700
3100
3200
20200
7900
12000
7355
2900
1850
3300
14.0
1850
1660
1100
1920
2560
140
4400
1600
1700
1200
900
400
3160
2900
7355
1850
1660
1100
1920
2560
140
2900
400
4400
900
1200
1700
1600
1100
1850
22 x 140 = 3080
8100
3300
2700
3300
17400
1
3
4
5
7